



T-90A主战坦克
T-90A TANK
P047



CP-ASSY-P047#-A4-20220210
电子版下载地址: <http://www.piececool.com/cpsuoming/P047.pdf>


拼前需知

● 准备工具:



水口钳工具

修剪金属片板件上的零件水口位。



尖嘴钳工具


弯折金属零件上的折叠线和扣点。

建议使用拼酷正品拼装工具(水口钳、尖嘴钳),拼装时更省心、省力,拼装后作品更精细、美观!

⚠ 组装时请小心处理金属零件,以防划伤

● 拼装方法:


a. 取下零件:



零件水口位
Nozzle Position

使用水口钳剪断金属零件上的水口,将需要的金属零件从金属片板件取下

b. 识别零件:




扣点 / Insert tab

折叠线 / Fold line

扣孔 / Insert hole

识别金属零件上的扣点,折叠线,扣孔的样子

c. 折叠零件:



折叠零件
Folding Metal Part

使用尖嘴钳,参照拼装说明书将金属零件折成形状

d. 固定零件:




1 平折扣点
Bending Tab



2 弯折扣点
Twisting Tab

● 注意事项:



纹

颜色面

纹理面

非

非颜色面

非纹理面

注意细节


注意片对称

剪金属零件时请剪零件“水口位”,请勿将“扣点”当成“水口位”剪下,每次剪零件时请仅剪当前步骤的零件,切勿一次性将所有零件全部剪下,避免丢失;
当遇到折叠线的零件,请注意金属片的正反面及拼折方向,请按照说明书的方向,轻剪慢折,最好一次性折叠完成,请勿反复折叠,避免零件损坏。


© Dongguan Weishi Culture Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

拼装步骤

Step01






Step02




1 2
3 4


Step03





Step04




Step05




Step 06




Step07




Step 08




Step 09




Step 10



Step 11



Step 12



扣点向外平折90°