



武直-10直升飞机
WUZHI-10 HELICOPTER
P048



CP-ASSY-P048#-A4-20210715
电子版下载地址: <http://www.piececool.com/cpshuoming/P048.pdf>

拼前需知

● 准备工具:



水口钳工具
修剪金属片板件上的零件水口位。

尖嘴钳工具
弯折金属零件上的折叠线和扣点。

建议使用拼酷正品拼装工具(水口钳、尖嘴钳),拼装时更省心、省力,拼装后作品更精细、美观!

⚠ 组装时请小心处理金属零件,以防划伤


● 拼装方法:

a. 取下零件:




零件水口位
Nozzle Position

b. 识别零件:



扣点 / Insert tab
折叠线 / Fold line
扣孔 / Insert hole

c. 折叠零件:



折叠零件
Folding Metal Part

使用水口钳剪断金属零件上的水口,将需要的金属零件从金属片板件取下

识别金属零件上的扣点,折叠线,扣孔的样子

使用尖嘴钳,参照拼装说明书将金属零件折成形状

d. 固定零件:



1 平折扣点
Bending Tab



2 弯折扣点
Twisting Tab

● 插入扣孔,平折90°

▲ 插入扣孔,旋转90°

● 注意事项:



颜色面
纹理面


剪金属零件时请剪零件“水口位”,请勿将“扣点”当成“水口位”剪下,每次剪零件时请仅剪当前步骤的零件,切勿一次性将所有零件全部剪下,避免丢失;

当遇到折叠线的零件,请注意金属片的正反面及拼折方向,请按照说明书的方向,轻剪慢折,最好一次性折叠完成,请勿反复折叠,避免零件损坏。


© Dongguan Weishi Culture Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

拼装步骤


Step 01



Step 02




Step 03




1
2
3
4

Step 04




Step 04


Step 07




Step 05




Step 08




Step 06





A-B-22 ×2
A-21
A
21号片请按照红色折线形状折







Step 09




Step 10






Step 11




Step 12




Step 13




Step 14



Step 15



Step 16



Step 18

