


哈利波特  
拉文克劳




拼前需知

● 准备工具:



水口钳工具

修剪金属片板件上的零件水口位。



尖嘴钳工具

弯折金属零件上的折叠线和扣点。

建议使用专业拼装工具(水口钳、尖嘴钳),拼装时更省心、省力,拼装后作品更精细、美观!

⚠️ 组装时请小心处理金属零件,以防划伤


● 拼装方法:

a. 取下零件:




使用水口钳剪断金属零件上的水口,将需要的金属零件从金属片板件取下

b. 识别零件:



零件序号呈现在零件背面,识别金属零件上的扣点,折叠线,扣孔,零件序号的样子

c. 折叠零件:



使用尖嘴钳,参照拼装说明书将金属零件折成形状


d. 固定零件:



1 平折扣点  
Bending Tab



2 弯折扣点  
Twisting Tab



3 旋转 平折  
扣点插入扣孔,旋转90°固定零件,再平折




● 注意事项:

- 纹 颜色面
- 非 非颜色面
- 正 零件正面
- ! 注意细节
- ! 注意片和纹理不在同一个面时



剪金属零件时请剪零件“水口位”,请勿将“扣点”当成“水口位”剪下,每次剪零件时请仅剪当前步骤的零件,切勿一次性将所有零件全部剪下,避免丢失;  
当遇到折叠线的零件,请注意金属片的正反面及拼折方向,请按照说明书的方向,轻剪慢折,最好一次性折叠完成,请勿反复折叠,避免零件损坏。

拼装步骤


Step01






Step02




Step03





### Step04



### Step05

此步骤组装时,扣点不要遮挡到零件 B-14 金属面纹理

